

Paavalinkirkon takaosan penkkien poistaminen

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
07.05.2024 § 55
212/03.01.02/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Paavalin seurakunta Kanala Kari

Päätösehdotus

Paavalin seurakuntaneuvosto yhtyy Museoviraston lausuntoon Paavalin kirkkotilan muuntelusta ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Paavalinkirkon takaosasta poistetaan kolme penkkiriviä molemmilta puolilta käytävää ja kirkon etuosaan lisätään kaksi lyhennettyä penkkiriviä molemmille puolille.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Paavalin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 4.3.2024 (§ 30) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Paavalinkirkon monikäyttöisyyttä lisättäisiin poistamalla kirkon takaosasta molemmilta puolilta käytävää kolme penkkiriviä. Museoviraston kanssa pidetyn katselmuksen (27.3.2024) yhteydessä keskusteltiin ratkaisusta, jossa kirkon takaosasta poistettaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kolme penkkiriviä, mutta samassa lisättäisiin kirkon etuosaan molemmille puolille kaksi penkkiriviä jonkin verran lyhennettyinä. Takaosaan vapautuvaan tilaan suunniteltaisiin kirkon erilaista käyttöä palveleva irtokalustus (liite). Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöosasto pyysi Museovirastolta lausunnon ehdotetuista muutoksista.

Paavalinkirkon viimeisessä peruskorjauksessa vuonna 2003 kirkon etuosasta poistettiin penkkirivejä tilan avartamiseksi ensisijaisesti kuoroja ja orkestereita sekä uusia vuonna 2005 valmistuneita kuoriurkuja varten. Edestä oli poistettu kaksi penkkiriviä molemmilta puolilta jo vuonna 1980. Takaa poistettiin neljä taaimmaista penkkiriviä molemmilta puolilta vuoden 1976 peruskorjauksessa. Alun perin kirkossa on ollut pohjapiirustuksista päätellen 33 penkkiriviä. Nykyisin niitä on käytävän vasemmalla puolella enää 22 ja oikealla puolella 24.

Museovirasto toteaa lausunnossaan (liite), että kirkkosalin erityinen ominaispiirre on alun perin ollut penkinpäätyjen reunustama yhtenäinen pitkä keskikäytävä. Museoviraston mukaan etu- ja takaosasta vähitellen etenevästä penkkirivien vähenemisestä seuraa, että kirkkosalia hallitseva keskiakseli on vaarassa muuttua pituussuuntaisesta poikkisuuntaiseksi. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kirkon etuosaan lisätään kaksi penkkiriviä molemmiin puoliin. Esitetyssä muutoksessa penkkirivien määrä vähenee kirkkosalissa vain yhdellä.

Seurakunnan on säilytettävä kokonaan poistettava penkkirivi mahdollista myöhempää palauttamista varten.

Penkkirivien palauttaminen kirkon etuosaan pienentää kuorojen ja orkestereiden esiintymistilaa, mutta tätäkin tärkeämpää on kirkon monikäyttöisyyden lisääntyminen takaosan avartumisen ansiosta. Penkkirivit kiinnitetään lattiaan siten, että ne ovat tarvittaessa irrotettavissa ja kiinnitettävissä uudelleen.

Lapsivaikutusten arviointi

Lasten oma alttari kirkon takaosassa parantaa olennaisesti lasten mahdollisuuksia kirkkotilan käyttäjinä.