

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖOSASTO

HELSINGIN TUOMIOKIRKKO JULKISIVUJEN KORJATTAVUUSSELVITYS 2023

VALOKUVALIITE YLEISTILANTEESTA JA TYYPILLISITÄ VAURIOISTA





1. Yleistä maalipinnan kulumista on ympäri kirkkoa



2. Yleiskuva keskustorni kunnosta

Tuomiokirkon julkisivujen korjattavuusselvitys 2023



3. Korjausraja kellon vasemmalla puolella 1998 korjatun ja 2009 välillä



4. Maalipinta kulunut lähes kokonaan pois



5. Kovalla säärasituksella oleva päätykolmio Senaatintorille



6. Piilossa olevia vaurioita tornin takapuolella



7. Tornien taustoissa jo selviä vaurioita



8. Vastaava kohta toisaalla on paremmassa kunnossa



9. Rästaslistassa halkeamia ja maalipinnan kulumaa



10. Suojassa olevan pylvään kapiteelin vaurioita ja voimakasta likaantumista



11. Eri kuntoisia pylväiden kapiteeleja



12. Maalaus kulunut pahasti, kapiteeli vielä aika ehjä
Tuomiokirkon julkisivujen korjattavuusselvitys 2023



13. Vaurioituminen etenee jo laajasti



14. Päälipinnoilla lehvissä on jo pahoja vaurioita



15. Reliefin maalipinta pahasti kulunut ja hilseilee



16. Reliefin maalipinta pahasti kulunut ja hilseilee

Tuomiokirkon julkisivujen korjattavuusselvitys 2023



17. Reliefin keskusta jo pahoin vaurioitunut



18. Reliefin keskustan vaurioita



19. Hieman paremmassa kunnossa oleva reliefi



20. Vaurioituminen edennyt jo aika pitkälle

Tuomiokirkon julkisivujen korjattavuusselvitys 2023



21. Lähikuva figurin päästä



22. Apostolit ovat 25 sitten tehdyn korjauksen jälkeen suhteellisen hyvässä kunnossa



23. Kunto ok.



24. Kunto ok, selässä kumitulppa endoskooppireiässä

Tuomiokirkon julkisivujen korjattavuusselvitys 2023